



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

Rua Leopoldo José Barbosa, 139 - Centro - Fone 43 3565-1491
CNPJ 77778710/0001-71 - São José da Boa Vista (PR) - CEP 84980-000

À MESA DIRETIVA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR

INDICAÇÃO Nº 20/2021

EMENTA: INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE PROMOVER REPAROS NA RUA DOMICIANO CORREA MACHADO.

O Vereador da Câmara Municipal de São José da Boa Vista, **JOVANE DE OLIVEIRA** no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem, pelo presente, solicitar que seja enviado via ofício ao Poder Executivo, a presente indicação que visa indicar a necessidade de promover reparos na Rua Domiciano Correa Machado próximo aos fundos da Igreja Congregação Cristã do Brasil.

JUSTIFICATIVA

Os moradores do trecho mencionado acima procuraram por este vereador solicitando que seja feito reparos nas lajotas da Rua Domiciano Correa Machado, próximo aos fundos da Igreja Congregação Cristã do Brasil, pois os inúmeros espaços entre as lajotas e o desnível do terreno naquele local estão atrapalhando o tráfego de veículos que precisam transitar por lá, correndo o risco de acidentes.

Acreditando ter justificado a Indicação, conto com o apoio dos Nobres Colegas Vereadores.

São José da Boa Vista/Pr, em 03 de maio de 2021.

Jovane de Oliveira
JOVANE DE OLIVEIRA
Vereador

PROTOCOLO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

Atesto o recebimento sob o protocolo 75

Em 03 de Maio de 2021.

deoliveira